



STATENS VEGVESEN HORDALAND

OPPDRAGSRAPPORT


NR. 922070-05

Grunnboring

LABORATORIET: GEOTEKNISK SEKSJON

DATO: 23.09.92

BEFARING RASFARE ODDA - HILDAL PÅ SANDVIN

Rv- 13	Hp-	Ref. Brev fra L. Øyre 06.09.92	
Profil: Hus GNR. 49, BNR. 19		Ant.sider: 1	Ant.bilag:
Oppdragsgiver: Vegm. Lars Øyre, R5, Odda vegstasjon			
Saksbehandler(e): K.T. Pharo			
RAPPORT: Befaring på området ble utført torsdag 10.09 av overing. Karl Pharo, laboratoriet og opps.m. T. Rønhovde Bak huset er det steilt fjell med endel overheng. Det er også endel blokker og mindre stein i området. Like forbi huset mot Hildal ligger en ur som bedømmes som stabil. I elva utenfor er det få steiner og blokker å se. Det tyder på liten rasaktivitet. Iflg. T. Rønhovde er det heller ikke rapportert steinsprang på veien som har resultert i reparasjoner av dekket. Vi vurderer derfor ikke rasfaren på dette sted som spesielt stor, hverken isolert sett eller sammenlignet med andre områder på strekningen Odda-Hildal. Hva det vil koste å rassikre området bak huset er vanskelig å beregne. KONKLUSJON: Vi anser det ikke som nødvendig på nåværende tidspunkt å foreta sikringstiltak for rv. 13 på nevnte område. Med hilsen Distriktslaboratoriet  Alf T. Kveen Lab. sjef  Karl T. Pharo Saksbehandler			
Stikkord:		Distribusjon:	
STEINSPRANG		Oppdr.giver: L. Øyre	--- 1
RAS		Distr.leder/plan	---
		Distr.leder/	---

Kommune: 1228	Kartblad: 1315 III	UTM-koordinater: LM637553	

Postadr.: Spelhaugen 12
Pb 3645, 5033 FYLLINGSDALEN

Tlf: (05) 173100
Telefax: (05) 168715



STATENS VEGVESEN
HORDALAND
Odda vegstasjon

Vår dato
05.10.1992

Vår referanse
LØ/LS

Vår saksbehandler/direkte tlf.
Lars Øyre

Arkiv nr.
736

Dykkar referanse

Odda kommune
Teknisk etat v/Kambestad
5750 ODDA

RASFARE VED SANDVIN - RV 13


Etter synfaring som teknisk etat foretok i området ved egedomen til Olsson, kom det fram ønske om å få vegvesenet si vurdering av rasfaren på Rv 13 i dette området.

Representant fra laboratoriet vårt har vore på synfaring i området, og konklusjon fra desse ulike vurderingane tilseier:

"Vi anser det ikke som nødvendig på nåværende tidspunkt å foreta sikringstiltak for Rv 13 på nevnte område."

Ut fra dette vil vi ikkje foreta oss noko meir i området den næraste tida.

Odda vegstasjon
Med helsing


Lars Øyre
vegmeister

Kopi: Laboratoriet
Driftsavd. v/Ø. Søvik