

Notat 50857-SKRED-02

Til: Vegavdeling Midtre Hålogaland v/Solveig Hansen
 Fra: Geo-laboratorieseksjonen v/Hallvard Nordbrøden, ressursavdelingen SVV region nord
 Kopi: Viggo Aronsen

Oppdrag:	Vurdering av flytting av bom for stengning av veg pga skredfare	Dok. nr. i Sveis:	50857-SKRED-02
Oppdragsgiver:	Statens vegvesen Region nord, vegavdeling Midtre Hålogaland	Dato:	2019/10-29
Planfase:	Drift	Arkivkode:	Ant. vedlegg:
Kommune:		Vegnr.: Fv.825	HP: Km:
UTM 33 ref.:	EUREF 89	Geoteknisk kategori:	
Utarbeidet av:	Hallvard Nordbrøden	Sign.:	<i>Hallvard S. Nordbrøden</i>
Kontrollert av:	Ole-Andre Helgaas	Sign.:	

FV 825 SKARVBERGVIKA I+II SKREDPUNKT**VURDERING AV FLYTTING AV BOM FOR STENGNING AV VEG PGA. SKREDFARE****Bakgrunn**

På oppdrag fra vegavdeling midtre Hålogaland v/Solveig Hansen er det gjort en vurdering om flytting av vegbom som stenger vegen på grunn av skredfare for skredpunktene Skarvbergvika I og II. Bakgrunnen er at et oppdrettsanlegg blir stengt inne når vegen stenges, men strekningen de kjører østover til bommen er opplyst å ikke være skredutsatt.

Eksisterende situasjon

Eksisterende situasjon vises i foto 1 hvor det kan sees at den østre bommen står ca. 3 km fra skredpunktet.

Det er ikke registrert snøskredhendelser på strekningen mellom oppdrettsanlegget og østre bom, se foto 2.

Det er en del skredterreng mellom oppdrettsanlegget og østre bom, se foto 3.

Det er ikke observert skredskadet skog på strekningen mellom oppdrettsanlegget og østre bom, se foto 4.

Skredfarevurdering

Tidligere byggeleder på driftskontrakten Solveig Hansen opplyser om at ho ikke vet om snøskredhendelser på strekningen. I og med at det ikke er registrert snøskredhendelser på veg i NVDB mellom oppdrettsanlegget og østre bom, samt opplysninger fra tidligere byggeleder vurderes det som tilstrekkelig forsvarlig iht. risikoakseptkriteriene for skred på veg å flytte bommen til vest for oppdrettsanlegget.

Det er skissert et forslag til ny bomplassering i foto 4.

Med hilsen
Hallvard Nordbrøden
Geo- og laboratorieseksjonen

Vedlegg:
4 sider foto




Foto 1

Skredpunkt Skarvbergvika I og II merket med rødt. Oppdrettsanlegget er merket med blå sirkel, og bommene som stenger vegen pga. skredfare merket med grønn sirkel.

FOTO		Geo og laboratorieseksjonen region nord
Fv. 825 Skarvbergvika I + II		Dato: 29.10.2019
Vurdering av flytting av bom som stenges pga skredfare		
Statens vegvesen Region nord – Ressursenheten, Geo- og laboratorieseksjonen		




Foto 2

Oversikt over skredhendelser på veg. Oransje sirkel viser steinskred på veg, øvrige punkter er snøskred.

Skredpunkt Skarvbergvika I og II merket med rødt. Oppdrettsanlegget er merket med blå sirkel, og bommene som stenger vegen pga. skredfare merket med grønn sirkel.

FOTO		Geo og laboratorieseksjonen region nord
Fv. 825 Skarvbergvika I + II		Dato: 29.10.2019
Vurdering av flytting av bom som stenges pga skredfare		
Statens vegvesen Region nord – Ressursenheten, Geo- og laboratorieseksjonen		




Foto 4

Oversiktsbilde over oppdrettsanlegget, merket med blått. Ingen synlig skredskadet skog. Forslag til ny bomplassering inntegnet med oransje.

FOTO		Geo og laboratorieseksjonen region nord
		Dato: 29.10.2019
Fv. 825 Skarvbergvika I + II		
Vurdering av flytting av bom som stenges pga skredfare		
Statens vegvesen Region nord – Ressursenheten, Geo- og laboratorieseksjonen		