

 STATENS VEGVESEN TROMS		TEKNOLOGISEKSJONEN	
Fagområde: Ingeniørgeologi.		Kommune : Målselv	
Hovedarkiv nr.: 470.0		Sted : Fjellskjæring ved Olsborg	
		Kartblad(N50): 1433 II og 1533 III	
Oppdragsgiver: Trafikk/Svein Paulsen			
Antall sider: 1094NOT.DOC	Vedlegg: Fotobilag	Tegn nr.: Kartskisse	
NOTAT			
DATO : 11.07.2001			
TITTEL		EV 6 Hp 11 km 0,0 - 0,250 Fjellskjæring ved Olsborg Befaring 02.07.2001	
Vurdering av sikringsbehov			
Signatur: IRE 		Sendes: Svein Paulsen; Roar Femsteinevik	
Saksbehandler: Ingvald Reiertsen	Boring:	Tegnet:	

Fjellskjæring på EV 6 ved Olsborg

I henhold til avtale med Svein Paulsen ble det foretatt en vurdering av tiltak for å sikre fjellskjæringen ved profil 0,0 – 0,250. Med på befaringen var undertegnede og Fjærdingøy.

Sikringstiltak for fjellskjæringen mellom profil 0,0 – 0,250 ble ikke vurdert av Erik Skonseng i 1998 i forbindelse med kartleggingen for Rasikringsplanen for Troms. Fjellskjæringen har så vidt vites, ikke vært rensket siden omleggingen av EV 6 i området mellom 1980 og 1985. I de senere årene har det vært mindre nedfall fra skjæringen, men nedfallet har på grunn av skjæringens steile fall/hellning blitt fanget opp av grøfta. Fjelllets lagdeling og oppsprekking i skjæringen er gunstig, men etter så lang tid uten rensk vil åpne sprekker som er utsatt for vann-/frostsprengning kunne forårsake nedfall. Også i vårløsningen i år har det vært mindre nedfall.

Hovedbergartene i området er glimmerskifer og glimmergneis.

Sikringstiltak

Fjellskjæringen bør spettrenskes/handrenskes etter inneværende turistsesong. Etter at rensken er utført skal behovet for boltesikring vurderes.

Rensken av fjellskjæringen kan bare utføres fra Lift utrustet for denne type arbeid. En eventuell spylerensk med vannkanon kan utføres før spettrensken foretas.

Før fjellrensken utføres skal overheng av torv/jord og busker på toppen av fjellskjæringen fjernes/renskes ned og og rensket fjellhulle i henhold til vegnormalens krav etableres. Arbeidet kan utføres av arbeidere som er sikret med nødvendig sikringsutstyr.



Fotobilag:
To oversiktsbilder fra fjellskjæringen