



Statens vegvesen

Notat

Til: Egil Svelstad

Fra:

Kopi: Arne Bjørklund

Saksbehandler/innvalgsnr:

Erik Sloreby 61271487

Vår dato: 18.11.2005

Vår referanse:

Rv55 Ras km 16,73 ved Bøvertunvatnet

Et ras i begynnelsen av måneden sendte et par blokker ned på vegen. Det aller meste av rasmassene ligger lengre oppe. Bildet nedenfor viser løsneområdet og det området det meste av rasmassene ligger (merka med svarte firkanter).



Postadresse
Statens vegvesen
Region øst
Postboks 1010 Skurva
2605 Lillehammer

Telefon: 815 22 000
Telefaks: 61 25 74 80
firmapost-ost@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Industrigaten 17
LILLEHAMMER

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Trykk av vann og jord har løst ut ei stor blokk. Denne har dratt med seg en del jord nedover. Mindre deler av denne store blokka er blitt slått av. Men blokka har stort sett holdt seg hel. Øverste merke på bildet nedenfor viser løsneområdet, merket til høyre den store blokka og merket nede og midt på bildet ei blokk som trolig ble slått av på turen ned.



Den store blokka sett fra sida og ovenfra, har sklidd på bløt jord.



Løsneområdet



Blokk ovenfor merket har muligens dårlig stabilitet, men den er vanskelig tilgjengelig. Den ligger øst for løsneområdet.

Stabiliteten i rasområdet ser ut til å være rimelig bra. Men til våren vil vi nok få noen mindre bevegelser.

Det er ikke behov for noen spesielle tiltak nå. Blokk på siste bilde vil muligens komme ned før eller siden. Men den representerer en av mange rasmuligheter i området.