

NOTAT

Filnavn:p:\lab\oppdrag\525b97.n02

Statens vegvesen Sør-Trøndelag Laboratorieseksjonen		Oppdragsnr: Ud 525 B	Notat nr: 2
		Oppdragsgiver: Prod. v/ Å.Siversen	
Kommune: Holtålen kommune		UTM-ref: PQ 110 757	
Veg nr: Rv30	Hp: 2	Kartblad: 1620I Haltdalen	
Saksbehandler: Roar Nålsund		Dato : 1997-06-26	Arkivkode: 46
Oppdrag: REPARASJON AV FANGGJERDET NORD FOR EGGAFOSSEN.			

BAKGRUNN

I september 1994 ble det satt opp et fanggjerd over en kløft i fjellet på oversiden av veien ca 200m nord for Eggafossen. Gjerdet bestod av et wirenett hengt opp i en toppvaier. I mai 1997 ble nettet revet ned av et større steinnedfall og satt ut av funksjon.

FORSLAG TIL REPARASJON

Det er fortsatt behov for å stanse jorderosjon som pågår i kløfta. Ødeleggelsen av nettet tyder på at konstruksjonen var for svak i forhold til energien til steinene som kommer ned. Det kan være en bedre løsning å få bremsset/stanset bevegelsen i starten. Vi foreslår følgende tiltak:

1. Wirenettet legges på bakken over jordkanten i toppen av kløfta og festes med en toppvaier.
2. Det sprenges ut en bred grøft i foten av kløfta for å hindre at eventuelle steiner ruller ut i veien.
3. Hvis større steiner finnes tilgjengelig i rimelig nærhet av kløfta, kan det bygges en lav tørrmur inntil veien slik at vi kan være sikker på at nedfallende stein stanser i grøfta.

Forslaget er vist på vedlagte tegning.

Veg/prosjektnummer: R0307471

Prosess 0733

**Statens vegvesen Sør-Trøndelag
Laboratorieseksjonen**

Per Olav Berg
Seksjonsleder

Roar Nålsund

Vedlegg: Kart og skisse

Kopi: Åge Sivertsen, Jens Århaug, Oddvar Trønnes.