

NOTAT

Filnavn: 750BN05.DOC

Statens vegvesen Sør-Trøndelag Laboratorieseksjonen		Oppdragsnr: Ud 750B	Notat nr: 5
		Oppdragsgiver: B. Giske	
Kommune: Snillfjord		UTM-ref:	
Veg nr: Rv 714	Hp:	Kartblad: 1521-IV	
Saksbehandler: I. Gressetvold		Dato : 1998-11-23	Arkivkode: 46
Oppdrag: STABILITET I VEGFYLLING I PERVIKBERGA			

Bakgrunn

Etter mediaoppslag i flere aviser i Sør-Trøndelag om rasfare i Pervikberga, ble det foretatt en befaring tirsdag 20. oktober 1998. Med på befaringa var J. Widerøe, P. Løvaas, A. Mehlum, G. Furuhaug og I. Gressetvold.

Det er foretatt setningsmåling ved nivellering siden 1994. Torsdag 12. november 1998 ble det utført ei tilleggsmåling av boltene med nøyaktigere nivelleringsutstyr av A. Hestvik (eiendomsseksjonen) og I. Gressetvold.

Vurdering

Konklusjonen fra befaringa 20.oktober 1998 er at vegen er smal og svingete. En utbedring av eksisterende veg virker ikke riktig, da det er vanskelig og kostbart å gjøre små utbedringer. Visuelt ble det ikke observert noe tegn til sig i vegfyllinga, verken i mur eller dekke.

Nivelleringen som er gjort fra 1994 og fram til i dag viser små forskjeller. Målingene indikerer ingen trend i bevegelse, så det er antatt at variasjonene har kommet av unøyaktighet i avlesning/mulighet til nøyaktighet i avlesning. Med en slik nøyaktighet som det har vært mulig å oppnå ved tidligere nivellering, kan en ikke forutse en eventuell bevegelse i massene. Derfor er det anbefalt at målingene blir utført med større presisjon enn til nå. Eiendomsseksjonen er leid til å gjøre dette. Denne første målinga må ses på som et grunnlag før videre måling, som skal foretas hvert år.

Vedlagt bilder.

Videre arbeid

Eiendomsseksjonen fortsetter årlig nivellering for kontroll, som følges opp av laboratorieseksjonen.

**Statens vegvesen Sør-Trøndelag
Laboratorieseksjonen**

Per Olav Berg
seksjonsleder

Ine Gressetvold

Vedlegg: Kartskisse av området og bilder.

Kopi: Ud 750B, JaW, G.Furuhaug.