



**STEINKVALITETER FRA 3 ANLEGG;  
FOLGEFONNTUNNELEN, ÅKRAFJORDEN OG  
TREKANTSAMBANDET.**

Rv.	Hp.	Tidligere rapportert: 962067-16, 932121-01.
Profil:		Ant. sider: 4 Ant. bilag: 14
Oppdragsgiver: Arild Hegrenæs, Utbygn. Byggherre		
Saksbehandler(e): Lars Larsen		
Sammendrag:		

Stikkord:  BYGGEMATERIALER	Distribusjon:  Oppdragsgiver A. Hegrenæs, Utbygn. - 5 - - -
Kommune: 4 kommuner	Kartblad: - UTM-koordinater: -

# **STEINKVALITETER FRA 3 ANLEGG: FOLGEFONNTUNNELEN, ÅKRAFJORDEN OG TREKANTSAMBADET.**

## **1. INNLEDNING**

Da det er komersielle interesser inne i bildet når det gjelder utnyttelse av overskuddsmasser fra de tunneler som skal bygges på de tre stedene, har lab. fått i oppdrag å uttale seg om kvaliteter og bruksområder for de bergartsmassene som vil bli sprengt ut.

Bakgrunnsmaterialet i form av mekaniske tester er tildels mangelfullt. For Folgefondtunnelen er det tatt noen prøver i området ved hvert påhugg, for Åkrafjorden er det ikke tatt prøver i det området der tunnelen går, men det er tatt flere prøver i tilsvarende bergarter for 2 andre tunneler langs Åkrafjorden. For Trekantsambandet eksisterer det ingen mekaniske analyser. To rapporter herfra antyder noe om bergartene. Fra fjordkryssingen er det tatt opp kjerneprøver. Disse ligger på lager og er ikke sett. Borearbeidet er ikke avsluttet pr. 13.01.97.

## **2A. AUSTREPOLLEN, FOLGEFONNTUNNELEN**

**Prøve nr. 93330.** Vedlegg 1 og 2. Prøven er tatt ved Rennesdalsvannet vest for sorenden av Mysevatnet. Granittisk gneis, middels til grovkornet, foliert bergart. Den tåler hammerslag relativt bra til å være såpass grovkornig. 25 % kvarts burde tilsi at bergarten har en akseptabel slitasjemotstand, muligens god nok til bruk i asfalt. Omslag til klasse 1 betyr at bergarten kan forbedres ved knuseprosessen. Derved kan bergarten brukes til hele vegkroppen. Dersom det blir aktuelt å vurdere bergarten som tilslagsmateriale, bør det utføres slitasjetester.

**Prøve nr. 93331.** Vedlegg 1 og 3. Prøven er tatt vest i Øvrehusknotten vest for Mysevatnet. Granittisk sliregneis, grov til middels kornig, tydelig foliert bergart. Den viser seg å være sprø ved hammerprøven. Glimmerinnholdet er noe høyt. Alle resultater av testen faller innenfor klasse 2. Dvs. at bergarten kan brukes til hele vegkroppen unntatt slitelaget.

**Prøve nr. 03332.** Prøven er tatt like ved Gjerde nesten nede ved Austrepollelva. Dacitt (en granittvariant). Bergarten er hovedsaklig av granittisk sammensetning med gneisstruktur og med en kornighet som varierer mellom fin og middels. Denne mer finkornede granittvarianten har sannsynligvis mindre utstrekning enn granittene. Denne bergarten har meget god motstand mot hammerslag. Denne bergarten ser ut til å være velegnet til alle deler av vegen, også til slitelag. Det siste må likevel undersøkes nærmere.

Etter overflategeologien å dømme vil disse granittvariantene dominere tunneltraseen. Det kan likevel ikke utelukkes at andre bergarter finnes inne i fjellmasivet, med helt andre egenskaper. Tre prøver er for lite til å trekke sikre konklusjoner, men de gir et bilde av hva man kan vente seg dersom en har de samme bergartene langs tunneltraseen.

## **2B. EITREIM, FOLGEFONNTUNNELEN**

**Prøve nr. 933441.** Vedlegg 1 og 5. Prøven er tatt av utsprengt materiale i Norzinks fjellhaller i Eitreim.

Diorittisk gneis. Bergarten har et spraglet utseende fordi glimmer og de mørke mineraler er mer eller mindre konsentrert. Bergarten er middels kornet, stedvis finkornet og foliert.

Hammerprøven viser at bergarten er noe svak. Den mekaniske testen gir imidlertid klasse 2 på sprøheten, mens flisigheten kommer i klasse 3. Her gir omslaget et dårligere resultat enn den første delen av testen. Dette er ikke vanlig. Her kan det skyldes at den første knusningen har introdusert svakheter i form av microfissurer, og såpass svake at korna ikke ble knust langs disse svakhetene. Ved omslaget har en derfor analysert korn der knusning har kommet et lite stykke på veg. Derfor blir resultatet dårligere.

**Prøve nr. 933442.** Vedlegg 1 og 6. Denne prøven er tatt et annet sted i Norzinks fjellhaller. Bergart, mineralsammensetning og utseende er nært sammenfallende med den forrige prøven. Her kommer omslaget inn i klasse 2, nær klasse 1. Flisigheten er usedvanlig liten, nær 1,1.

Disse to prøvene er tatt inne i fjellet. En bergart har vanligvis bedre mekaniske egenskaper inne i fjellet enn ute mot dagfjellet. De to prøvene viser sannsynligvis det beste resultat en kan vente seg av denne bergarten i dette området. Det svakere resultatet i forhold til de øvrige analysene skyldes først og fremst kornigheten som er større. Kornflatene er i tillegg godt utviklet, og det gjør at flatene har svekket kontakt med hverandre.

## **3. ÅKRAFJORDEN**

Rapport 962067-16 er lagt til grunn for vurdering av de bergarter en vil få ved driving av tunnelen mellom Teigland og Håland. En vil sannsynligvis passere 600-800 m med granitt og granodioritt, 2500-3500 m med gabbro/amfibolitt og 3000-4000 m med kvartsdioritt.

I området Glymvehammertunnelen er det tatt 2 prøver som inneholder granitt/dioritt, se vedleggene 1, 7 og 8. En prøve fra Markhusområdet består av diorittisk gneis, se vedlegg 12. Analysene ligner såpass mye på hverandre at en kan bruke snittverdien som en felles nevner for denne type bergart.

I området Markhustunnelen er det tatt 5 prøver av mørke bergarter. Disse består hovedsaklig av gabbro og amfibolitt, se vedleggene 1, 9, 10 11, 13, og 14. Analyse også her er såpass sammenfallende at en kan bruke snittverdiene til å vurdere denne type bergarter i området.

Snittverdiene for disse to typer bergarter står i tabellen, vedlegg 1 under "Åkraf."

De mekaniske egenskapene er påfallende like for de undersøkte bergartene. De viser seg å ha tildels meget god motstandsstyrke mot slagpåvirkning. De kan derfor brukes til hele overbygningen for en hvilken som helst veg, med mulig unntak av slitelaget. Bare kulemølle

og abrasjonstest kan avsløre om bergarten er egnet til asfalttilslag. Det lave kvartsinnholdet gjør at den testen sannsynligvis vil falle negativt ut.

Ingen prøver er tatt av den kvartsdioritten som forekommer i størst grad langs tunneltraseen. Kvartsinnholdet her vil føre til en noe sprøere bergart enn de andre i området. Den vil derfor komme i klasse 2, sannsynligvis ikke dårligere. Det høyere kvartsinnholdet kan imidlertid bety at bergarten også er anvendelig til bruk i asfalt fordi kvarts er vesentlig hardere enn de andre mineralene. Dette betyr bedre slitasjeegenskaper.

Alle analysene viser at bergartene lar seg forbedre ved riktig knuseprosess. Omslaget viser dette, og resultatet markeres med en stjerne, se vedleggene 2 - 14 fra de mekaniske analysene.

#### 4. TREKANTSAMBANDET

Laboratoriet har ikke foretatt noen mekaniske analyser av bergartene i dette området. Det foreligger imidlertid to rapporter fra 1994. Disse forteller litt om den muligens brukbare bergarten som finnes i dette området ved siden av de kambro-siluriske skifre som alle er svake. I et lite område ved Nappen finnes en granittisk/diorittisk migmatitt. Dersom bergartsgrensen mot skiferne befinner seg midtfjords, vil denne bergarten finnes i en lengde av ca. 2 km.

Det er tatt opp en del borkjerneprøver fra traseområdet for den undersjøiske tunnelen. Iflg. B. Lysberg er bergarten middels kornig. Dette kan tyde på at den er sterkt nok til hele vegkroppen, sannsynligvis unntatt slitelaget.

#### 5. KONKLUSJON

Bergartene langs Folgefondtunnelen er for det meste grovkornige til middels kornige. De mekaniske analysene viser middels sterke bergarter. Den mest grovkornige befinner seg på Eitreim-siden. Den er svakest, men kan brukes til et stykke opp i bærelaget. Utseendet er slik at den kunne muligens brukes til fasadestone etc.

Bergartene langs Åkrafjorden er sterke og kan brukes helt opp til slitelaget. En kvartsdioritt her kan muligens ha såpass gode slitasjeegenskaper at den kan brukes som asfalttilslag. En granittisk/diorittisk mylonitt ved Nappen (Trekant-sambandet) er ikke undersøkt mekanisk, men den kan være så sterkt at den er brukbar til hele vegoverbyggingen, unntatt slitelaget.

Av de tre stedene som er omtalt, er uten tvil bergartsmaterialet fra Åkrafjorden det beste til byggematerialer; det står best mot slagpåkjenninger og muligens også mot slitasje-påkjenninger.



Øyvind Bruknapp  
Seksjonssjef, Lab



Lars Larsen  
Geolog

MEKANISKE EGENSKAPER,		PETROGRAFI						Omslag 8 - 11,2 mm											
		8 - 11,2 mm			11,2 - 16 mm			Flisighet			Flisigh.			Pakn.gr.			Densitet		
STED	Prøve nr.	Sprøh.	Klasse	Flisighet	Klasse	Sprøh.	Flisigh.	Klasse	Pakn.gr.	Densitet	%kvarts	%feltsp.	%glimmer	%kvarts	%feltsp.	%glimmer	%nm:min.	Kulem.	
Austrepollen	933330	41	2	1,26	1	29	1,26	1	0	2,64	25	60	15						
Austrepollen	933331	43	2	1,29	2	37	1,32	2	0	2,72	20	55	25						
Austrepollen	933332	33	1	1,3	1	25	1,37	1	0	2,76	20	60	15					5	
Eitreim	933441	42	2	1,27	3	51	1,45	3	0	2,74	10	60	20					10	
Eitreim	933442	45	3	1,12	2	37	1,26	2	1	2,71	10	60	20					10	
Glymjehammart.	933191	26	1	1,29	1	24	1,36	1	0	2,81	10	65	5					20	
Glymjehammart.	933505	33	1	1,34	1	22	1,32	1	0	2,79	2	70	3					40	
Markhust.	933287	32	1	1,36	1	26	1,31	1	0	2,98	10	45	5					40	
Markhust.	933289	31	1	1,35	1	24	1,26	1	0	2,98	10	45	5					40	
Markhust.	943019	33	1	1,25	1	24	1,34	1	0	2,92	0	60	0					40	
Markhust.	943021	36	2	1,36	2	27	1,33	1	0	2,73	10	60	10					20	
Markhust.	943186	32	2	1,37	1	21	1,36	1	0	3,04	10	40	10					50	
Markhust.	943194	31	2	1,38	1	22	1,38	1	0	2,9	0	50	10					40	
Åkrafj. grano/dioritt, snitt	32	1	1,33	1	24	1,34	1		2,78	7	65	6	25						
Åkrafj. gabbro/amfibol, snitt	32	1	1,34	1	23	1,33	1		2,96	6	48	6	42						
Sprøhets- og flisighetsstall er snittet av 2-3 prøver, for omslaget bare for 1 prøve. Bare korrigerte sprøhetstall er benyttet.																			

Statens vegvesen

Hordaland

Oppdragsnr.: 93212101

## STEINMATERIALERS BRUKBARHET

## TIL VEGFORMÅL

Vedlegg nr.:

2

Saksbeh...:

933330

Veg: 0 Hp: 0 km:

Sted/parsell : AUSTRE POLLEN

Forekomstnr: 0

Forekomst:

Eier:

Leverandør:

Knuseverknr: 0

Kommune:

UTM-ref:

Prøvested i taket:

dybde :

dato : 930608 av: LAR

Prøve analysert på : Laboratoriet


dato : 930610 av: TNT

## VISUELL KVALITETSKLASSIFISERING:

Antall stk. korn vurdert	Kvalitetsklassifisering %-vis fordeling av korn vurd. i gr.			
	Meget sterke (1)	Sterke (2)	Svake (3)	Meget svake (4)
100 stk	0 %	100 %	0 %	0 %

## MEKANISKE EGENSKAPER

Kornstørrelse mm	8 - 11,2			11,2-16		
Tegnforklaring	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		* ◇ ◇	
Flisighetstall -f	1.34	1.35	0.00	1.26	1.26	0.00
Sprøhetstall -s	40.8	40.0	0.0	28.7	37.1	0.0
Pakningsgrad	1	0	0	0	1	0
Korr.spr.tall -s <sub>1</sub>	43	40	0	29	39	0
Materiale < 2 mm	9	10	0	X		
Lab.pukket -%	100			100		
Merket * slått 2 ganger						
Middel f/s <sub>1</sub>	1.35	41	X	1.26	39	
Abrasjonsv.-a:	1) 0.002	2) 0.00	3) 0.00	Mid:	0.00	
Slitasjemotstand: a*	V <sub>s<sub>1</sub></sub>	=		0.00		



## ANDRE EGENSKAPER

Densitet : 2.64

Lyshet kl.:

Belegg :

Riedeltall:

Humusinnhold:

Tilleggsanalyse:

Resultat :

Merknad :

KOMMUNE 1224 KVINNHERAD (PRØVE MERKT NR.1)

Sign:

## PETROGRAFISK BESKRIVELSE:

BERGART: GRANITTISK GNEIS

CA. MINERALSAMMENSETNIG: 60% FELTSPAT, 25% KVARTS, 15% GLIMMER

MIDDELS LYS GRA/SORTSPETTET, MIDDELS TILGROVKORNIG, FOLIERT BERGART.

MOTSTAND MOT HAMMERSLAG: RELATIVT STERK

Beskrivelse av materiale &lt; 2 mm:

CA. 70% AV KORNA BESTÅR AV ETT MINERAL

Reaksjon med HCL :

Sign : LAR

Sted :

Dato :

Underskrift:

Statens vegvesen  
Hordaland  
Oppdragsnr.: 93212101

STEINMATERIALERS BRUKBARTHET  
TIL VEGFORMÅL

Vedlegg nr.: 3  
Saksbeh...: 933331  
Labpr.nr...:

Veg: 0 Hp: 0 km:  
Forekomstnr: 0  
Eier:  
Knuseverknr: 0  
Prøvested i taket:  
Prøve analysert på :

Sted/parsell : AUSTRE POLLEN  
Forekomst:  
Leverandør:  
Kommune:  
dybde :  
Laboratoriet


UTM-ref:  
dato : 930609 av: LAR  
dato : 930611 av: T.D

VISUELL KVALITETSKLASSIFISERING:

Antall stk. korn vurdert	Kvalitetsklassifisering %-vis fordeling av korn vurd. i gr.			
	Meget sterke (1)	Sterke (2)	Svake (3)	Meget svake (4)
100 stk	0 %	100 %	0 %	0 %

MEKANISKE EGENSKAPER

Kornstørrelse mm	8 - 11,2			11,2-16		
Tegnforklaring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>
Flisighetstall -f	1.32	1.35	0.00	1.32	1.29	0.00
Sprøhetstall -s	43.8	42.0	0.0	35.4	43.4	0.0
Pakningsgrad	0	0	0	1	0	0
Korr.spr.tall -s <sub>1</sub>	44	42	0	37	43	0
Materiale < 2 mm	11	10	0	X		
Lab.pukket -%			100			100
Merket * slått 2 ganger						
Middel f/s <sub>1</sub>	1.34	43	X	1.29	43	
Abrasjonsv.-a:	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	Mid:	0.00	
Slitasjemotstand: a*	V <sub>s<sub>1</sub></sub>	=	0.00			



ANDRE EGENSKAPER

Densitet : 2.72

Lyshet kl.:

Belegg : Riedeltall:

Humusinnhold:

Tilleggsanalyse:

Resultat :

Merknad :

KOMMUNE 1228 ODDA (PRØVEN MR. NR.2)

Sign:

PETROGRAFISK BESKRIVELSE:

BERGART: GRANITTISK SLIREGNEIS.

CA. MINERALSAMMENSETNING: 55% FELTSPAT, 20% KVARTS, 25% GLIMMER

SPOR AV GRANAT.

LYS GRA/SORT STIPET, GROV/MIDDELSKORNIG, TYDELIG FOLIERT BERGART.

MOTSTAND MOT HAMMERSLAG: NOE SPRØ.

Beskrivelse av materiale < 2 mm:

CA. 80% AV KORNA BESTAR AV BARE ETT MINERAL.

Reaksjon med HCl :

Sign : LAR

Sted :

Dato :

Underskrift:

Statens vegvesen

Hordaland

Oppdragsnr.: 93212101

## STEINMATERIALERS BRUKBARHET

## TIL VEGFORMAL

Vedlegg nr.:  
Saksbeh....:  
Labpr.nr....:

4

933332

Veg: 0 Hp: 0 km:

Forekomstnr: 0

Eier:

Knuseverknr: 0

Prøvested i taket:

Prøve analysert på: Laboratoriet

Sted/parsell : AUSTRE POLLEN

Forekomst:

Leverandør:

Kommune:

dybde :

UTM-ref:

dato : 930609 av: LAR


dato : 930611 av: TNT

## VISUELL KVALITETSKLASSIFISERING:

Antall stk. korn vurdert	Kvalitetklassifisering %-vis fordeling av korn vurd. i gr.			
	Meget sterke (1)	Sterke (2)	Svake (3)	Meget svake (4)
100 stk	100 %	0 %	0 %	0 %

## MEKANISKE EGENSKAPER

Kornstørrelse mm	8 - 11,2			11,2-16	
Tegnforklaring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	◊ ◊
Flisighetstall -f	1.40	1.44	0.00	1.32	1.30 0.00
Sprøhetstall -s	29.9	35.3	0.0	24.6	30.9 0.0
Pakningsgrad	1	0	0	0	0 0
Korr.spr.tall -s <sub>1</sub>	31	35	0	25	31 0
Materiale < 2 mm	6	6	0	X	
Lab.pukket -%			0		0
Merket * slått 2 ganger					
Middel f/s <sub>1</sub>	1.42	33	X	1.30	31
Abrasjonsv.-a:	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	Mid:	0.00
Slitasjemotstand: a*	V <sub>s1</sub>	=			0.00



## ANDRE EGENSKAPER

Densitet : 2.76

Lyshet kl.:

Belegg : Riedeltall:

Humusinnhold:

## Tilleggsanalyse:

## Resultat :

Merknad :

KOMMUNE 1228 ODDA (PRØVEN MR. NR.3 FOLGEFONN)

Sign:

## PETROGRAFISK BESKRIVELSE:

BERGART: DACITT (GRANITTVARIANT)

CA. MINERALSAMMENSETNING: 60% FELTSPAT, 20% KVARTS, 15% GLIMMER,  
5% MØRKE MINERALER.SPOR AV: MIDDELS MØRK GRÅ, MIDDELS/FINKORNIG, LITT FOLIERT BERGART.  
MOTSTAND MOT HAMMERSLAG: MEGET STERK.

Beskrivelse av materiale &lt; 2 mm:

CA. 20% AV KORNA BESTÅR AV BARE ETT MINERAL

## Reaksjon med HCL :

Sign : LAR

Sted :

Dato :

Underskrift:

Statens vegvesen  
Hordaland  
Oppdragsnr.: 93212102

STEINMATERIALERS BRUKBARHET  
TIL VEGFORMÅL

Vedlegg nr.: 5  
Saksbeh...: Labpr.nr...: 933441

Veg: 0 Hp: 0 km:  
Forekomstnr: 0  
Eier:  
Knuseverknr: 0  
Prøvested i taket:  
Prøve analysert på : Laboratoriet

Sted/parsell : NORZINK ODDA  
Forekomst:  
Leverandør:


UTM-ref:  
dato : 930917 av: LAR  
dato : 930921 av: T.D

VISUELLE KVALITETSKLASSIFISERING:

Antall stk. korn vurdert	Kvalitetsklassifisering %-vis fordeling av korn vurd. i gr.			
	Meget sterke (1)	Sterke (2)	Svake (3)	Meget svake (4)
100 stk	0 %	100 %	0 %	0 %

MEKANISKE EGENSKAPER

Kornstørrelse mm	8 - 11,2			11,2-16		
Tegnforklaring	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *			◊ ◊		
Flisighetstall -f	1.32	1.33	0.00	1.45	1.27	0.00
Sprøhetstall -s	44.5	41.0	0.0	51.5	50.1	0.0
Pakningsgrad	0	0	0	0	0	0
Korr. spr. tall -s <sub>1</sub>	44	41	0	51	50	0
Materiale < 2 mm	9	9	0	X		
Lab.pukket -%	100			100		
Merket * slått 2 ganger						
Middel f/s <sub>1</sub>	1.33	42	X	1.27	50	
Abrasjonsv.-a:	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	Mid:	0.00	
Slitasjemotstand: a*	$\sqrt{s_1} =$			0.00		



ANDRE EGENSKAPER

Densitet : 2.74

Lyshet kl.:

Belegg : Riedeltall:

Humusinnhold:

Tilleggsanalyse:

Resultat :

Merknad :

1. PARALELL

Sign:

PETROGRAFISK BESKRIVELSE:

BERGART: DIORITTISK GNEIS

CA. MIERALSAMMENSETNING: 60% FELTSPAT, 10% KVARTS, 20% GLIMMER,  
10% MØRKE MINERALER.

SPOR AV: MØRK GRÅ VEKSLENDE HVIT, MIDDLENS OG DELVIS FINKORNIG,  
FOLIERT BERGART. KONSENTRERT GLIMMER  
MOTSTAND MOT HAMMERSLAG: NOE SVAK.

Beskrivelse av materiale < 2 mm:  
30% ER EN MINERALKORN

Reaksjon med HCL :

Sign : LAR

Sted :

Dato :

Underskrift:

Statens vegvesen  
Hordaland  
Oppdragsnr.: 93212102

STEINMATERIALERS BRUKBARHET  
TIL VEGFORMÅL

Vedlegg nr.: 6  
Saksbeh....: Labpr. nr....: 933442

Veg: 0 Hp: 0 km:  
Forekomstnr: 0  
Eier:  
Knuseverknr: 0  
Prøvested i taket:  
Prøve analysert på : Laboratoriet

Sted/parsell : NORZINK ODDA  
Forekomst:  
Leverandør:


Kommune:  
dypde :  
UTM-ref:  
dato : 930917 av: L.L  
dato : 930923 av: T.D

VISUELL KVALITETSKLASSIFISERING:

Antall stk. korn vurdert	Kvalitetsklassifisering %-vis fordeling av korn vurd. i gr.			
	Meget sterke (1)	Sterke (2)	Svake (3)	Meget svake (4)
100 stk	0 %	100 %	0 %	0 %

MEKANISKE EGENSKAPER

Kornstørrelse mm	8 - 11,2			11,2-16		
Tegnforklaring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>
Flisighetstall -f	1.26	1.33	0.00	1.26	1.12	0.00
Sprøhetstall -s	39.6	45.9	0.0	35.0	44.1	0.0
Pakningsgrad	1	1	0	1	0	0
Korr. spr. tall -s <sub>1</sub>	42	48	0	37	44	0
Materiale < 2 mm	9	9	0	X		
Lab. pukket -%			100			100
Merket * slått 2 ganger						
Middel f/s <sub>1</sub>	1.30	45	X	1.12	44	
Abrasjonsv.-a:	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	Mid:	0.00	
Slitasjemotstand: a*	V <sub>s1</sub>	=	0.00			



ANDRE EGENSKAPER

Densitet : 2.71

Lyshet kl.:

Belegg : Riedeltall:

Humusinnhold:

Tilleggsanalyse:

Resultat :

Merknad :  
2. PARALELL

Sign:

PETROGRAFISK BESKRIVELSE:

BERGART: DIORITTISK GNEIS.  
CA. MINERALSAMMENSETNING: 60% FELTSPAT, 10% KVARTS, 20% GLIMMER,  
10% MØRKE MINERALER.  
SPOR AV: MØRK GRÅ VEKSLENDE HVIT, MIDDELS OG DELVIS FINKORNIG,  
FOLIERT BERGART. KONSENTRERT GLIMMER.  
MOTSTAND MOT HAMMERSLAG: NOE SVAK

Beskrivelse av materiale < 2 mm:  
30% ER EN-MINERALKORN

Reaksjon med HCl :

Sign : LAR

Sted :

Dato :

Underskrift:

Statens vegvesen

STEINMATERIALERS BRUKBARHET  
TIL VEGFORMALVedlegg nr : 7  
Saksbeh...: 933191  
Labpr.nr...:

Oppdragsnr.: 0

Veg: RV 11 Hp: 0 km:

Forekomstnr: 0

Eier:

Knuseverknr: 0

Prøvested i taket:

Prøve analysert på : XXX

Sted/parsell : GLYMJEHAMMARTUNNELLEN

Forekomst:

Leverandør:

Kommune:

dybde :

UTM-ref:

dato : av:


dato : 700101 av:

## VISUELL KVALITETSKLASSIFISERING:

Antall stk. korn vurdert	Kvalitetklassifisering % -vis fordeling av korn vurd. i gr.			
	Meget sterke (1)	Sterke (2)	Svake (3)	Meget svake (4)
100 stk	100 %	0 %	0 %	0 %

## MEKANISKE EGENSKAPER

Kornstørrelse mm	8 - 11,2			11,2-16	
Tegnforklaring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	◊ ◊
Flisighetstall -f	1.37	1.41	0.00	1.36	1.29 0.00
Sprøhetstall -s	25.5	27.7	0.0	24.0	27.5 0.0
Pakningsgrad	0	0	0	0	0 0
Korr. spr. tall -s <sub>1</sub>	25	28	0	24	28 0
Materiale < 2 mm	4	4	0	X	
Lab. pukket -%			0		0
Merket * slått 2 ganger					
Middel f/s <sub>1</sub>	1.39	26	X	1.29	28
Abrasjonsv.-a:	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	Mid:	0.00
Slitasjemotstand: a*	V <sub>s1</sub>	=		0.00	



## ANDRE EGENSKAPER

Densitet : 2.81

Lyshet kl.:

Belegg : Riedeltall:

Humusinnhold:

## Tilleggsanalyse:

Resultat :

Merknad :

230393

V/BJØRGE - ANLEGG .

Sign:

## PETROGRAFISK BESKRIVELSE:

BERGART: GRANODIORITT  
 CA. MINERALSAMMENSETNING: 65% FELTSPAT, 10% KVARTS, 5% GLIMMER, 20% MØRKE MINERALER. SPOR AV SVOVELKIS. MIDDLELS LYS GRÅ, FIN TIL MIDDLELS KORNIG, NÆR HOMOGEN BERGART. IKKE SPESIELT MOTSTANDSDYKTIG MOT HAMMERSLAG.  
 BRUKBARHET: HELE OVERBYGNINGEN. SLITELAG ?

Beskrivelse av materiale &lt; 2 mm:

MAKS 20% EN-MINERAL-KORN

Reaksjon med HCl :

Sign : LAR

Sted :

Dato :

Underskrift:

Statens vegvesen

Hordaland

Oppdragsnr.: 93006709

## STEINMATERIALERS BRUKBARHET

## TIL VEGFORMAL

Vedlegg nr :

8

Saksbeh. nr.:

933505

Veg: RV 11 Hp: 0 km:

Forekomstnr: 0

Eier:

Knuseverknr: 0

Prøvested i taket:

Prøve analysert på : Laboratoriet

Sted/parsell : ÅKRAFJORDEN

Forekomst:

Leverandør:

Kommune:

dybde :

UTM-ref:

dato : 931104 av: JOBS


dato : 931104 av: T.D

## VISUELL KVALITETSKLASSIFISERING:

Antall stk. korn vurdert	Kvalitetklassifisering %-vis fordeling av korn vurd. i gr.			
	Meget sterke (1)	Sterke (2)	Svake (3)	Meget svake (4)
100 stk	100 %	0 %	0 %	0 %

## MEKANISKE EGENSKAPER

Kornstørrelse mm	8 - 11,2			11,2-16		
Tegnforklaring	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Flisighetstall -f	1.40	1.41	0.00	1.32	1.34	0.00
Sprøhetstall -s	35.9	31.2	0.0	22.4	29.1	0.0
Pakningsgrad	0	0	0	0	1	0
Korr. spr. tall -s <sub>1</sub>	36	31	0	22	31	0
Materiale < 2 mm	5	5	0	X		
Lab. pukket -%	100			100		
Merket * slått 2 ganger						
Middel f/s <sub>1</sub>	1.40	33	X	1.34	31	
Abrasjonsv.-a:	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	Mid:	0.00	
Slitasjemotstand: a*	$\sqrt{s_1} = 0.00$					



## ANDRE EGENSKAPER

Densitet : 2.79

Lyshet kl.:

Belegg :

Riedeltall:

Humusinnhold:

Tilleggsanalyse:

Resultat :

Merknad :

GLYMJARHAMMARTUNNELLEN

Sign: LAR

## PETROGRAFISK BESKRIVELSE:

BERGART: DIORITT

CA. MINERALSAMMENSETNING: 70% FELTSPAT, 2% KVARTS, 3% GLIMMER,  
25% MØRKE MINERALER

SPOR AV: GRANAT,

MIDDELS MØRKGRÅ, FINKORNIG, HOMOGEN BERGART

MOTSTAND MOT HAMMERSLAG: MEGET GOD

Beskrivelse av materiale &lt; 2 mm:

BARE FLERMINERALKORN

Reaksjon med HCl :

Sign : LAR

Sted :

Dato :

Underskrift:

Statens vegvesen

Hordaland

Oppdragsnr.: 93006706

## STEINMATERIALERS BRUKBARHET

## TIL VEGFORMAL

Vedlegg nr :

Saksbeh.

Labpr. nr.:::

9

933287

Veg: RV 11 Hp: 0 km:

Forekomstnr: 0

Eier:

Knuseverknr: 0

Prøvested i taket:

Prøve analysert på : Laboratoriet

Sted/parsell : MARKHUSPARSELLEN

Forekomst:

Leverandør:

Kommune:

dybde :

UTM-ref:

dato : 930423 av: EK


dato : 930426 av: LSL

## VISUELL KVALITETSKLASSIFISERING:

Antall stk. korn vurdert	Kvalitetklassifisering %-vis fordeling av korn vurd. i gr.			
	Meget sterke (1)	Sterke (2)	Svake (3)	Meget svake (4)
100 stk	100 %	0 %	0 %	0 %

## MEKANISKE EGENSKAPER

Kornstørrelse mm	8 - 11,2			11,2-16	
Tegnforklaring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flisighetstall -f	1.37	1.35	0.00	1.31	1.36 0.00
Sprøhetstall -s	33.5	31.9	0.0	26.0	32.2 0.0
Pakningsgrad	0	0	0	0	0 0
Korr.spr.tall -s <sub>1</sub>	33	32	0	26	32 0
Materiale < 2 mm	6	5	0	X	
Lab.pukket -%	100			100	
Merket * slått 2 ganger					
Middel f/s 1	1.36	32	X	1.36	32
Abrasjonsv.-a:	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	Mid:	0.00
Slitasjemotstand: a*	$\sqrt{s_1} =$		0.00		



## ANDRE EGENSKAPER

Densitet : 2.98

Lyshet kl.:

Belegg : Riedeltall:

Humusinnhold:

## Tilleggsanalyse:

## Resultat :

Merknad :

PRØVE NR.1, SAKSBEHANDLER EYSTEIN KNAG

## PETROGRAFISK BESKRIVELSE:

Gabbro/gabbroid gneis.

Ca. mineralsammensetning: 45% feltspat, 10% kvarts, 5% glimmer og 40 % mørke mineraler.

Spor av granat. Mørk/spettet mørk grå, finkornet, svakt foliert bergart. Svært motstandsdyktig mot hammerslag.

Bruksområde: bærelag i høytraffikert veg, slitelag.

## Beskrivelse av materiale &lt; 2 mm:

Alle korn inneholder minst 2 mineraler.

## Reaksjon med HCL :

Sign:

Sign : LAR

Sted :

Dato :

Underskrift:

Statens vegvesen

Hordaland

Oppdragsnr.: 93006706

## STEINMATERIALERS BRUKBARHET

## TIL VEGFORMAL

Vedlegg nr.:  
Saksbeh....:  
Labpr.nr....:

10

933289

Veg: RV 11 Hp: 0 km:

Forekomstnr: 0

Eier:

Knuseverknr: 0

Prøvested i taket:

Prøve analysert på : Laboratoriet

Sted/parsell : MARKHUSPARSELLEN

Forekomst:

Leverandør:

Kommune:

dybde :

UTM-ref:

dato : 930423 av: EK


dato : 930426 av: LSL

## VISUEL KVALITETSKLASSIFISERING:

Antall stk. korn vurdert	Kvalitetklassifisering %-vis fordeling av korn vurd. i gr.			
	Meget sterke (1)	Sterke (2)	Svake (3)	Meget svake (4)
100 stk	100 %	0 %	0 %	0 %

## MEKANISKE EGENSKAPER

Kornstørrelse mm	8 - 11,2			11,2-16	
Tegnforklaring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	◊ ◊
Flisighetstall -f	1.33	1.33	0.00	1.26	1.35 0.00
Sprøhetstall -s	30.4	32.0	0.0	23.8	35.4 0.0
Pakningsgrad	0	0	0	0	0 0
Korr. spr. tall -s <sub>1</sub>	30	32	0	24	35 0
Materiale < 2 mm	5	5	0	X	
Lab. pukket -%	100			100	
Merket * slått 2 ganger					
Middel f/s <sub>1</sub>	1.33	31	X	1.35	35
Abrasjonsv.-a:	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	Mid:	0.00
Slitasjemotstand: a*	$\sqrt{\frac{s_1}{s_1}} =$		0.00		



## ANDRE EGENSKAPER

Densitet : 2.98

Lyshet kl.:

Belegg :

Riedeltall:

Humusinnhold:

Tilleggsanalyse:

Resultat :

Merknad :

PRØVE NR.2

Sign:

## PETROGRAFISK BESKRIVELSE:

Se lab. pr. nr. 933289

Beskrivelse av materiale &lt; 2 mm:

Se lab. pr. nr. 933287

Reaksjon med HCL :

Sign : LAR

Sted :

Dato :

Underskrift:

Statens vegvesen

Hordaland

Oppdragsnr.: LA104802

## STEINMATERIALERS BRUKBARHET

## TIL VEGFORMAL

Vedlegg nr.:  
Saksben...:  
Labpr.nr...:

11

943019

Veg: RV 11 Hp: 0 km:

Forekomstnr: 0

Eier:

Knuseverknr: 0

Prøvested i taket:

Prøve analysert på : Laboratoriet

Sted/parsell : MARKHUS/PARSELLEN

Forekomst:

Leverandør:

Kommune:

dybde :

UTM-ref:

dato : 940203 av: JOBS


dato : 940207 av: T.D

## VISUELL KVALITETSKLASSIFISERING:

Antall stk. korn vurdert	Kvalitetsklassifisering %vis fordeling av korn vurd. i gr.			
	Meget sterke (1)	Sterke (2)	Svake (3)	Meget svake (4)
100 stk	100 %	0 %	0 %	0 %

## MEKANISKE EGENSKAPER

Kornstørrelse mm	8 - 11,2			11,2-16	
Tegnforklaring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	◊ ◊
Flisighetstall -f	1.39	1.38	0.00	1.34	1.25 0.00
Sprøhetstall -s	33.2	33.0	0.0	24.1	32.3 0.0
Pakningsgrad	0	0	0	0	1 0
Korr. spr. tall -s <sub>1</sub>	33	33	0	24	34 0
Materiale < 2 mm	5	5	0	X	
Lab. pukket -%	100			100	
Merket * slått 2 ganger					
Middel f/s 1	1.38	33	X	1.25	34
Abrasjonsv.-a:	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	Mid: 0.00	
Slitasjemotstand: a*	$\sqrt{s_1} =$			0.00	



## ANDRE EGENSKAPER

Densitet : 2.92

Lyshet kl.:

Belegg : Riedeltall:

Humusinnhold:

## Tilleggsanalyse:

Resultat :

Merknad :

SAKSBEHANDLER JOBS

Sign: L.L

## PETROGRAFISK BESKRIVELSE:

BERGART: GABBRO

CA. MINERALSAMMENSETNING: 60% FELTSPAT, 40% MØRKE MINERALER.

BESKRIVELSE: MØRK GRA, MIDDLENS KORNIG, HOMOGEN BERGART.

MOTSTAND MOT HAMMERSLAG: GOD.

## Beskrivelse av materiale &lt; 2 mm:

## Reaksjon med HCL :

Sign : LAR

Sted :

Dato : 10/2-94

Underskrift: L. Larssen

Statens vegvesen

Hordaland

Oppdragsnr.: LA104802

## STEINMATERIALERS BRUKBARHET

## TIL VEGFORMAL

Vedlegg nr.:

Saksbeh....:

12

943021

Veg: RV 11 Hp: 0 km:

Forekomstnr: 0

Eier:

Knuseverknr: 0

Prøvested i taket:

Prøve analysert på : Laboratoriet

Sted/parsell : MARKHUS/PARSELLEN

Forekomst:

Leverandør:

Kommune:

dybde :

UTM-ref:

dato : 940211 av: E.K.


dato : 940214 av: TNT

## VISUELL KVALITETSKLASSIFISERING:

Antall stk. korn vurdert	Kvalitetsklassifisering %-vis fordeling av korn vurd. i gr.			
	Meget sterke (1)	Sterke (2)	Svake (3)	Meget svake (4)
100 stk	100 %	0 %	0 %	0 %

## MEKANISKE EGENSKAPER

Kornstørrelse mm	8 - 11,2			11,2-16		
Tegnforklaring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*	<input type="diamond"/>	<input type="diamond"/>
Flisighetstall -f	1.41	1.41	0.00	1.33	1.36	0.00
Sprøhetstall -s	35.1	36.9	0.0	26.8	39.0	0.0
Pakningsgrad	0	0	0	0	0	0
Korr.spr.tall -s <sub>1</sub>	35	37	0	27	39	0
Materiale < 2 mm	5	6	0	X		
Lab.pukket -%			100			100
Merket * slått 2 ganger						
Middel f/s <sub>1</sub>	1.41	36	X	1.36	39	
Abrasjonsv.-a:	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00
Mid:	0.00					
Slitasjemotstand: a*	V	s <sub>1</sub>	=	0.00		



## ANDRE EGENSKAPER

Densitet : 2.73

Lyshet kl.:

Belegg : Riedeltall:

Humusinnhold:

## Tilleggsanalyse:

Resultat :

Merknad :

REF. LAB.PR.NR.943022 -KULEKVERN

Sign:

## PETROGRAFISK BESKRIVELSE:

BERGART: DIORITTISK GNEIS.

CA. MINERALSAMMENSETNING: 60% FELTSPAT, 10% KVARTS,  
10% GLIMMER, 20% MØRKE MINERALER

BESKRIVELSE: MIDDELS MØRK GRÅ, FIN TIL MIDDELS KORNIG, FOLIERT

BERGART.

MOTSTAND MOT HAMMERSLAG: GOD.

Beskrivelse av materiale &lt; 2 mm:

CA. 10% EN-MINERALKORN.

Reaksjon med HCl :

Sign : LAR

Sted : Tyllingsdalen Dato : 8/4-94. Underskrift: Turid W. Tysnes

Statens vegvesen  
Hordaland  
Oppdragsnr.: 931048

STEINMATERIALERS BRUKBARHET  
TIL VEGFORMÅL

Vedlegg nr.: 13  
Saksbeh....: Labpr.nr.: 943186

Veg: RV 13 Hp: 0 km:  
Forekomstnr: 0  
Eier:  
Knuseverknr: 0  
Prøvested i taket:  
Prøve analysert på : Laboratoriet

Sted/parsell : MARKHUS TUNELLEN  
Forekomst:  
Leverandør:


Kommune:  
dybde :  
UTM-ref:  
dato : 940908 av: BJØ.  
dato : 940912 av: T.D

VISUEL KVALITETSKLASSIFISERING:

Antall stk. korn vurdert	Kvalitetsklassifisering %-vis fordeling av korn vurd. i gr.			
	Meget sterke (1)	Sterke (2)	Svake (3)	Meget svake (4)
20 stk	100 %	0 %	0 %	0 %

MEKANISKE EGENSKAPER

Kornstørrelse mm	8 - 11,2			11,2-16	
Tegnforklaring	□	□	□	*	◊ ◊
Flisighetstall -f	1.44	1.47	0.00	1.36	1.37 0.00
Sprøhetstall -s	30.3	31.9	0.0	21.4	26.5 0.0
Pakningsgrad	1	1	0	0	2 0
Korr.spr.tall -s <sub>1</sub>	32	33	0	21	29 0
Materiale < 2 mm	4	4	0	X	
Lab.pukket -%	100			100	
Merket * slått 2 ganger					
Middel f/s <sub>1</sub>	1.46	32	X	1.37	29
Abrasjonsv.-a:	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	Mid:	0.00
Slitasjemotstand: a*	$\sqrt{s_1} = 0.00$				



ANDRE EGENSKAPER

Densitet : 3.04

Lyshet kl.:

Belegg : Riedeltall:

Humusinnhold:

Tilleggsanalyse: Kulen ølle

Resultat :  $(8,77 + 11,03 + 10,91)/3 = 11,0$

Merknad :

SPRENGT STEIN TUNELL OPPDRAGSGIVER BJØRKE

Sign:

PETROGRAFISK BESKRIVELSE:

BERGART: AMFIBOLITT

CA. MINRALSAMMENSETNING: 40% FELTSPAT, 10% GLIMMER, 50% MØRKEMINRALER.

BESKRIVELSE: MØRK GRÅ, FINKORNIG, HOMOGEN BERGART.

MOTSTAND MOT HAMMERSLAG: MEGET GOD.

BRUKBARHET: ALT.

Beskrivelse av materiale < 2 mm:

BARE FLERMINERALKORN

Reaksjon med HCL :

Sign : LAR

Sted :

Dato :

Underskrift:

Statens vegvesen  
Hordaland  
Oppdragsnr.: 931048

STEINMATERIALERS BRUKBARHET  
TIL VEGFORMAL

Vedlegg nr.: 14  
Saksbeh....: 943194  
Labpr.nr....:

Veg: RV 13 Hp: 0 km:  
Forekomstnr: 0  
Eier:  
Knuseverknr: 0  
Prøvested i taket:  
Prøve analysert på :

Sted/parsell : MARKHUS TUNELLEN

Forekomst:  
Leverandør:

Kommune:

UTM-ref:

dybde :

dato : 940920 av:

Laboratoriet


dato : 940923 av: TNT

VISUELLE KVALITETSKLASSIFISERING:

Antall stk. korn vurdert	Kvalitetsklassifisering %-vis fordeling av korn vurd. i gr.			
	Meget sterke (1)	Sterke (2)	Svake (3)	Meget svake (4)
40 stk	100 %	0 %	0 %	0 %

MEKANISKE EGENSKAPER

Kornstørrelse mm	8 - 11,2			11,2-16		
Tegnforklaring	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		* <input type="checkbox"/>	
Flisighetstall -f	1.45	1.48	0.00	1.38	1.38	0.00
Sprøhetstall -s	30.5	31.3	0.0	22.3	34.6	0.0
Pakningsgrad	0	0	0	0	0	0
Korr.spr.tall -s <sub>1</sub>	31	31	0	22	35	0
Materiale < 2 mm	4	5	0	X		
Lab.pukket -%	100			100		
Merket * slått 2 ganger						
Middel f/s <sub>1</sub>	1.46	31	X	1.38	35	
Abrasjonsv.-a:	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	Mid:	0.00	
Slitasjemotstand: a*	$\sqrt{\frac{s_1}{s_1}} =$			0.00		



ANDRE EGENSKAPER

Densitet : 2.90

Lyshet kl.:

Belegg :

Riedeltall:

Humusinnhold:

Tilleggsanalyse:

Resultat :

Merknad :

SAKSBEHANDLER LAR.

Sign:

PETROGRAFISK BESKRIVELSE:

BERGART: GABBRO/AMFIBOLITT

CA. MINERALSAMMENSETNING: 50% FELTSPAT , 0% KVARTS , 10% GLIMMER ,  
40% MØRKE MINERALER.

SPOR AV: SVOVELKIS. BESKRIVELSE: MØRK GRÅ, DELVIS SPETTET, MIDDLENS/

FINKORNIG, SVAKT FOLIERT BERGART. LYSE FELTSPATRIKE SONER.

BRUKBARHET: ALT UNNTATT SLITELAG. MEGET GOD MOTSTAND MOT HAMMERSLAG.

Beskrivelse av materiale < 2 mm:

Reaksjon med HCL :

Sign : LAR

Sted :

Dato :

Underskrift: