

Grunnundersøkelser ved Stangefyllingen, Rv. 50 Hedmark fylke.

Resultatet av grunnboringen vedlegges. På strekningen Stangelandet over til holmen har det i det senere vært foregått synkninger av gangbanene, mest på venstre side.

Den gamle fyllingen består antagelig vesentlig av jord. I 1936 ble det fylt opp ca. 1m. over planum og med store rullesteiner på sidene. Kjørebanebredden er nu 5.0 m. med 0.75 m. gangebane på hver side og ytterst støpt kant for rekksverkstolper. Det ble lagt asfalt på kjørebanen sommeren 1945.

Så vidt en kan se er det ikke foregått senere synkning av kjørebaren. Gangbanen er derimot sunket opp til ca. 20 cm. og ujevnt slik at den går i belger. Kantstenen med rekksverk ødelegges og det blir et meget dyrt vedlikehold. Grunnen langs fyllingskanten består av gytje ned til ca. 5 m. dyp, øverst noget sandblandet. Synkningene inntraff sent på våren eller litt ut på sommeren.

Vi har her etter alt å dømme en overflateglidning idet de påfylte steinmasser glir på den underliggende jordfylling. Om vinteren danner det seg isrenner på denne flaten og ved opptining oppblåtes jordmassene og frikasjon og kohesjon nedsettes. Gytjen ved fyllingsfoten yder liten motstand mot å bli trykket sammen eller til side.

For å få en stabil fylling kan følgende rådgjørder komme på tale : Frosten hindres i å trenge ned til glideflaten. Motholdet ved fyllingsfoten økes.

Da det er meget vanskelig på en effektiv måte å hindre frosten i å trenge ned til glideflaten vil en foreslå følgende utbedring :

Steinen fra fyllingskråningen legges opp i en smal og høy fylling ved foten som vist på tegningen. Steinene vil da bli presset

2.


ned i gytjen og gi et bedre møtthold. Skræningen påfylles jord, belst med et torvlag underst.

Etter at synkningen av motfyllingen har opphört utjevnes denne.

En vil ved denne fremgangsmåte også oppnå & få en stabilere fyllingsfot for senere utvidelse av vegen.

Grunnborning ved Stengely klippe.

R. J. S. Hedmark 1/1/ke.




Grunnboring ved Stangebyggings

A 150 betonst. syke

p/m 3960

70

Borhull 20m til høyre for rekkverk
Overlant 15




Lengdemålestokk 1:500
Högdemålestokk 1:100

Sønderboring

Tallene på venstre side av
berhullet angir belastning i kg,
og tallene på høyre side
antall huller underhenginger

Borhull 10m til høyre for rekkverk
Overlant 15



Skavest: Borst synker

etter endrenning

02/17 3860


5

2

75

Borrelli 100% 11 lensste far rekkverk
Overskrift 15

卷之三



Bethell, 2007 H.1.1 concepts for reflector
of Overton's 1.3

15 the for reek
Overton 13

